

FOTECHEM CLEAN MIX 2048/2051

In einem Arbeitsgang: Farbreinigung, Schablonenentschichtung und Gewebeeftung


1. BESCHREIBUNG

- Mischen und Lagern nur in Plastik-Behältern
- einfach, wirksam, wirtschaftlich, zeitsparend
- für alle Farbsysteme
- sicher, kein Geruch
- schwächt das Gewebe nicht



2. ANWENDUNG

1. Nach dem Druckvorgang die Farbe mit dem Spachtel entfernen.
2. Die CLEANMIX Lösung auf beiden Seiten der nassen oder trockenen Schablone einarbeiten.
3. Einige Minuten einwirken lassen.
4. Mit dem Hochdruckgerät wird die Schablone ausgesprüht, um in einem Arbeitsgang zu reinigen, zu entschichten und zu entfetten. Unbedingt immer von unten nach oben mit dem Hochdruckgerät arbeiten.



3. SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

Brille tragen, Schutzhandschuhe sind empfohlen. Vorsichtsmaßnahmen gegen die zurückprallenden Aerosol-Partikel des Hochdruck-Wasserstrahls treffen.

4. ABWASSER

Die lokalen Vorschriften beachten. Farbpartikel, Schablonen-Rückstände und organische Lösemittel können sich mit dem Abwasser vermischen und dürfen nur abgeleitet werden, wenn ein internes oder lokales Wasserreinigungssystem besteht.

5. VERFÜGBARKEIT

FOTECHEM 2051 in 1, 5, 20 oder 200 LITER

FOTECHEM 2048 S in 1, 5, 20 oder 200 LITER